

Följande åtgärder skulle kunna vara möjliga: förvärv av fastighet alt byggnad, ändrad fasföljd, flytt av stolpar, ändrad stolptyp, skärmslinga. Denna tabell redovisar rimlig och föreslagen åtgärd, om sådan bedöms finnas. En mer utförlig motivering finns i respektive fastighets bilaga. Rimlighet är bedömd utifrån nytta i förhållande till kostnad.

Gällande partiell kabelförläggning är det uteslutet pga orimliga kostnader, ökat markintrång och försämrade driftsäkerhet. Se mer info i MKB.

Kommun	Fastighet	Littera parallell ledn. 1	Littera parallell ledn. 2	cc-avstånd parallell ledn. 1	cc-avstånd parallell ledn. 2	Byggnad avstånd aktuell ledning	Byggnad avstånd parallell ledning	Uttryckt oro vid samråd	Magnetfält aktuell ledning ensam	Magnetfält parallell ledning 1 ensam	Magnetfält parallell ledning 2 ensam	Totalt magnetfält (kummulativt)	Svenska kraftnäts förslag	Bedömd nytt kummulativt magnetfält uT	Minsta Kostnad för åtgärd mnkr	Bilaga	Kluster	Ny koncession Ja/Nej	Kommentar
KL21 S1																			
TIERP	BRUSBO 4:3>1					31			1,56			1,56	Ingen åtgärd		0,00	1			
UPPSALA	RAMSJÖ 1:17>2					22			2,77			2,77	Ingen åtgärd		0,00	2			
UPPSALA	RAMSJÖ 1:74>1					20			3,17			3,17	Ingen åtgärd		0,00	3			
UPPSALA	RAMSJÖ 1:78>1					48			0,53			0,53	Ingen åtgärd		0,00	4			
UPPSALA	SKOMMARBO 1:20>1					27			1,72			1,72	Ingen åtgärd		0,00	5			
UPPSALA	RAMSJÖ 1:23>1					45			0,61			0,61	Ingen åtgärd		0,00	6			
UPPSALA	RAMSJÖ S:1>3 (Ramsjö 1:15>1)					48			0,53			0,53	Ingen åtgärd		0,00	7			
UPPSALA	ASPVIK 1:34>1					27			1,79			1,79	Ingen åtgärd		0,00	8			
UPPSALA	ASPVIK 1:38>1					53			0,44			0,44	Ingen åtgärd		0,00	9			
UPPSALA	RAMSJÖ 1:11>1					27			1,67			1,67	Ingen åtgärd		0,00	10			
UPPSALA	SKOMMARBO 1:2>2					49			0,51			0,51	Ingen åtgärd		0,00	11			
UPPSALA	BJÖRKLINGE-TIBBLE 1:100>1					28			1,59			1,59	Ingen åtgärd		0,00	12			
UPPSALA	BJÖRKLINGE-TIBBLE 1:62>1					22			2,70			2,70	Ingen åtgärd		0,00	13			
UPPSALA	BJÖRKLINGE-TIBBLE 1:69>1					34			1,10			1,10	Ingen åtgärd		0,00	14			
UPPSALA	BJÖRKLINGE-TIBBLE 1:76>1					28			1,65			1,65	Ingen åtgärd		0,00	15			
UPPSALA	BJÖRKLINGE-TIBBLE 1:78>1					33			1,13			1,13	Ingen åtgärd		0,00	16			
UPPSALA	BJÖRKLINGE-TIBBLE 1:91>1					26			1,87			1,87	Ingen åtgärd		0,00	17			
UPPSALA	BJÖRKLINGE-TIBBLE 1:203>1					24			2,29			2,29	Ingen åtgärd		0,00	18			
UPPSALA	BJÖRKLINGE-TIBBLE 1:204>1					24			2,24			2,24	Ingen åtgärd		0,00	19			
UPPSALA	BJÖRKLINGE-TIBBLE 1:205>1					48			0,54			0,54	Ingen åtgärd		0,00	20			
UPPSALA	BJÖRKLINGE-TIBBLE 1:64>1					34			1,10			1,10	Ingen åtgärd		0,00	21			
UPPSALA	BJÖRKLINGE-TIBBLE 1:64>1					26			1,86			1,86	Ingen åtgärd		0,00	22			
UPPSALA	BJÖRKLINGE-TIBBLE 1:65>1					52			0,45			0,45	Ingen åtgärd		0,00	23			
UPPSALA	BJÖRKLINGE-TIBBLE 1:66>1					34			1,10			1,10	Ingen åtgärd		0,00	24			
UPPSALA	BJÖRKLINGE-TIBBLE 1:70>1					37			0,90			0,90	Ingen åtgärd		0,00	25			
UPPSALA	BJÖRKLINGE-TIBBLE 1:71>1					24			2,30			2,30	Ingen åtgärd		0,00	26			
UPPSALA	BJÖRKLINGE-TIBBLE 1:72>1					53			0,44			0,44	Ingen åtgärd		0,00	27			
UPPSALA	DRÄLINGE 1:15>1					31			1,27			1,27	Ingen åtgärd		0,00	28			
UPPSALA	DRÄLINGE 1:36>1					24			2,15			2,15	Ingen åtgärd		0,00	29			
UPPSALA	DRÄLINGE 1:37>1					53			0,44			0,44	Ingen åtgärd		0,00	30			
UPPSALA	FJUCKBY 2:16>1					37			0,90			0,90	Ingen åtgärd		0,00	31			
UPPSALA	NEDERBACKA 1:3>1					44			0,64			0,64	Ingen åtgärd		0,00	32			
UPPSALA	NEDERBACKA 1:3>1					41			0,73			0,73	Ingen åtgärd		0,00	33			
UPPSALA	KOLJE 3:3>1					30			1,43			1,43	Ingen åtgärd		0,00	34			
													Ingen åtgärd		0,00				

KL42 S1													Ingen åtgärd		0,00			
UPPSALA	VAKSALA-LUNDA 13:9>1					63			0,40			0,40	Ingen åtgärd		0,00	35		
UPPSALA	SKÖLSTA 1:3>1					42			0,93			0,93	Ingen åtgärd		0,00	36		
UPPSALA	SKÖLSTA 3:18>1					26			2,60			2,60	Ingen åtgärd		0,00	37		
UPPSALA	SKÖLSTA 3:18>1					30			1,93			1,93	Ingen åtgärd		0,00	38		
UPPSALA	SKÖLSTA 1:17>1					36			1,25			1,25	Ingen åtgärd		0,00	39		
UPPSALA	SKÖLSTA 3:17>1					55			0,53			0,53	Ingen åtgärd		0,00	40		
UPPSALA	SKÖLSTA 1:18>8					50			0,64			0,64	Ingen åtgärd		0,00	41		
													Ingen åtgärd		0,00			
KL42 S2-3													Ingen åtgärd		0,00			
UPPSALA	DANMARKS-KRISSLINGE 1:10>1					23			2,79			2,79	Ingen åtgärd		0,00	42		
UPPSALA	DANMARKS-KRISSLINGE 1:7>1					47			0,60			0,60	Ingen åtgärd		0,00	43		
UPPSALA	DANMARKS-SÖDERBY 1:2>1					38			0,70			0,70	Ingen åtgärd		0,00	44		
KNIVSTA	MORBY 1:5>1					48			0,43			0,43	Ingen åtgärd		0,00	45		
KNIVSTA	MORBY 1:16>1					38			0,70			0,70	Ingen åtgärd		0,00	46		
KNIVSTA	GREDELBY 1:9>1					48			0,42			0,52	Ingen åtgärd		0,00	47		
KNIVSTA	GREDELBY 1:9>1					51			0,37			0,46	Ingen åtgärd		0,00	48		
KNIVSTA	BRUNNBY 3:3>1					45			0,65			0,75	Ingen åtgärd		0,00	49		
													Ingen åtgärd		0,00			
KL42 S8													Ingen åtgärd		0,00			
SIGTUNA	ODENSALA-HARG 5:8>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	18	30	133			0,03	0,29	0,12	0,41	Ingen åtgärd		0,00	50		
SIGTUNA	ODENSALA-HARG 5:8>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	18	30	117			0,04	0,39	0,17	0,55	Ingen åtgärd		0,00	51		
SIGTUNA	ODENSALA-HARG 5:8>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	18	30	113			0,04	0,43	0,18	0,60	Ingen åtgärd		0,00	52		
SIGTUNA	ODENSALA-HARG 5:14>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	18	30	68			0,11	1,46	0,79	2,20	Ingen åtgärd		0,00	53		
SIGTUNA	ODENSALA-HARG 5:4>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	19	31	81			0,08	0,38	0,10	0,51	Ingen åtgärd		0,00	54		
SIGTUNA	ODENSALA-HARG 5:16>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	18	28	91			0,04	0,69	0,31	0,99	Ingen åtgärd		0,00	55		
SIGTUNA	ODENSALA-HARG 5:20>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	18	28	69			0,08	1,36	0,69	2,01	Ingen åtgärd		0,00	56		
SIGTUNA	ODENSALA-HARG 5:5>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	18	29	28			0,52	1,67	0,38	2,20	Ingen åtgärd		0,00	57		
SIGTUNA	ODENSALA-HARG 5:19>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	18	29	52			0,14	0,75	0,19	0,97	Ingen åtgärd		0,00	58		
SIGTUNA	ODENSALA-HARG 4:1>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	18	29	92			0,04	0,32	0,09	0,42	Ingen åtgärd		0,00	59		
SIGTUNA	ÅSLUNDA 1:6>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	18	29	59			0,11	0,63	0,17	0,83	Ingen åtgärd		0,00	60		
SIGTUNA	ÅSLUNDA 1:7>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	18	29	55			0,13	0,71	0,18	0,92	Ingen åtgärd		0,00	61		
SIGTUNA	ÅSLUNDA 1:9>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	18	29	79			0,06	0,40	0,11	0,53	Ingen åtgärd		0,00	62		
SIGTUNA	ODENSALA PRÄSTGÅRD 1:21>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	17	28	109			0,03	0,46	0,19	0,65	Ingen åtgärd		0,00	63		
SIGTUNA	HÅSTA 2:1>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	17	28	39			0,25	5,52	4,07	9,01	Inlösen fastighet		766 tkr	64		
SIGTUNA	HÅSTA 1:13>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	16	28	82			0,06	0,40	0,11	0,53	Ingen åtgärd		0,00	65		
SIGTUNA	SLÅSTA 3:9>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	13	26	103			0,05	0,47	0,21	0,73	Ingen åtgärd		0,00	66		
SIGTUNA	SLÅSTA 3:6>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	14	26	53			0,18	2,14	1,35	3,42	Ingen åtgärd		0,00	67		
SIGTUNA	SLÅSTA 3:7>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	14	27	29			0,64	1,83	0,38	2,47	Ingen åtgärd		0,00	68		
SIGTUNA	VÄNNESTA 3:2>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	14	27	60			0,14	0,67	0,17	0,91	Ingen åtgärd		0,00	69		
SIGTUNA	SLÅSTA 3:8>1					137			0,02			1,82	Ingen åtgärd		0,00	70		
SIGTUNA	SLÅSTA 5:3>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	41	52	91			0,04	0,22	0,06	15,46	Inlösen fastighet		2361 tkr	71		
SIGTUNA	BRUNNBY 1:17>1					118			0,03			0,97	Ingen åtgärd		0,00	72		
SIGTUNA	BRUNNBY 2:17>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	99	110	30			0,61	0,23	0,07	1,58	Ingen åtgärd		0,00	73		
SIGTUNA	BRUNNBY 2:17>1	CL6 S6-8	KL42 S4-S7	102	113	37			0,39	0,20	0,06	1,39	Ingen åtgärd		0,00	74		
SIGTUNA	BRUNNBY 1:15>1					63			0,13			1,08	Ingen åtgärd		0,00	75		
SIGTUNA	BRUNNBY 1:16>1					60			0,14			1,09	Ingen åtgärd		0,00	76		
SIGTUNA	BRUNNBY 1:5>1					75			0,09			1,03	Ingen åtgärd		0,00	77		
SIGTUNA	BRUNNBY 1:16>1 (Brunnby 1:15>1)					73			0,09			1,04	Ingen åtgärd		0,00	78		
SIGTUNA	BRUNNBY 1:8>1					61			0,14			1,08	Ingen åtgärd		0,00	79		

SIGTUNA	BRUNNBY 2:12>1					128			0,02			1,02	Ingen åtgärd		0,00	80		
SIGTUNA	BROBY 6:1>1					36			0,42			1,47	Ingen åtgärd		0,00	81		
SIGTUNA	BROBY 6:1>1					136			0,03			1,09	Ingen åtgärd		0,00	82		
													Ingen åtgärd		0,00			
KL41 S4-6													Ingen åtgärd		0,00			
SIGTUNA	SKÅNELA 5:1>1					26			0,60			0,60	Ingen åtgärd		0,00	83		
SIGTUNA	SKÅNELA 5:2>1					20			1,07			1,07	Ingen åtgärd		0,00	84		
SIGTUNA	SKÅNELA 5:5>1					26			0,63			0,63	Ingen åtgärd		0,00	85		
SIGTUNA	SKÅNELA 5:5>1					23			0,82			0,82	Ingen åtgärd		0,00	86		
SIGTUNA	SKÅNELA-HARG 7:1>1					21			0,73			0,73	Ingen åtgärd		0,00	87		
SIGTUNA	SKÅNELA-HARG 7:1>1					20			0,87			0,87	Ingen åtgärd		0,00	88		
UPPLANDS VÄSBY	EKEBY 10:1>1					22			0,70			0,70	Ingen åtgärd		0,00	89		
UPPLANDS VÄSBY	EKEBY 12:1>1					20			0,81			0,81	Ingen åtgärd		0,00	90		
UPPLANDS VÄSBY	EKHAGEN 1:3>1					29			0,40			0,40	Ingen åtgärd		0,00	91		
UPPLANDS VÄSBY	EKHAGEN 1:24>1 och EKHAGEN 1:1					22			0,85			0,85	Ingen åtgärd		0,00	92		